

NÁVOD NA ÚDRŽBU A ČISTENIE - REZIDENČNÉ KOBERCE LANO

SPRÁVNA INŠTALÁCIA

Správna inštalácia je rovnako dôležitá ako pôvodná kvalita, trvanlivosť a odolnosť koberca. Váš koberec musí byť nainštalovaný profesionálnym inštalátorom, ktorý sa riadi inštalačnou príručkou spoločnosti Lano Carpets. Po dodaní koberca skontrolujte jeho textúru, štýl a farbu.

STAROSTLIVOSŤ O KOBERCE

PREVENCIA

Znečistenie (špina, prach a abrazívne látky) sú najväčšou hrozbou pre koberec. Dôrazne odporúčame použitie čistiacich zón vo vstupnej oblasti, prípadne aj iných oblastiach, aby sa Váš koberec zachoval. Čistiace zóny by mali byť pravidelne čistené, aby sa nestali zdrojom znečistenia.

VYSÁVANIE

Väčšina nečistôt v koberci, dokonca aj prach, má podobu tvrdej častice a voči vlasu koberca sú tak drsné ako napríklad brúsny papier. Najlepším spôsobom ako predĺžiť životnosť Vášho koberca je pravidelné vysávanie aspoň raz týždenne a dokonca denne v oblastiach so strednou až vysokou záťažou. Čím viac sa koberec používa, tým viac sa aj musí vysávať. Dajte však pozor na to, že niektoré vysávače môžu byť agresívne na vlas koberca a môže dôjsť k poškodeniu povrchu koberca. Pre koberce so strihaným vlasom odporúčame použiť vertikálny vysávač s valcom na ktorom sú štetiny alebo vysávač s elektrickou kefou. Výnimkou sú však koberce s uzlíkovým vlasom, „shaggy“ koberce a mäkké kvality, pretože použitím rotačnej kefy sa môžu opotrebovať. Pre koberce s uzlíkovým vlasom je najlepšie použiť vysávač bez kief alebo vertikálny vysávač so zdvihnutými alebo vypnutými kefami.

Nastavenie výšky kefy je rozhodujúce a je správne, keď je kefa v kontakte s vlasom natoľko, že koberec ľahko vibruje. Kefy udržiavajte čisté, vymeňte ich, keď sú opotrebované a postupujte podľa inštrukcií výrobcu.

ODSTRANOVANIE ŠKVRN

Je pravdepodobné, že v budúcnosti dôjde k rozliatu tekutiny, no ak škvrny ošetríte okamžite, ich odstránenie bude jednoduchšie. Niektoré kvality kobercov sú odolnejšie voči škvrnám, čo poskytuje viac času na ich ošetrenie, ale žiadny koberec nie je odolný na 100%. Nikdy nedrhňte danú oblasť, pretože to môže spôsobiť deformáciu kobercového vlasu.

Niektoré čistiace prostriedky môžu Vášmu kobercu spôsobiť nenapraviteľnú škodu. Bielidlá, čistiace prostriedky na dlaždice, odstraňovače plesní alebo čističe rúry môžu obsahovať silné chemikálie, čo spôsobí zafarbenie alebo rozpustenie kobercového vlákna. Produkty obsahujúce benzoyl peroxid sú veľmi silné bielidlá, ktoré sú schopné natrvalo zničiť Váš koberec.

Tekuté škvrny ošetríte so suchou, bielou, absorpčnou handrou alebo obyčajným papierovým obrúskom. Aby sa zabránilo rozšíreniu škvrny, pracujte od okrajov škvrny smerom do vnútra. Pokračujte, až kým handra alebo obrúsok nebudú bez ďalších flákov.

Pri škvrnách od jedla alebo iných netekutých látkach začnite jemne oškrabávať škvrnu s lyžicou alebo čepeľou noža (najlepšie tupým nožom) a potom škvrnu povysávajte, až kým úplne nezmizne.

Ak škvrna pretrváva, môžete ju znova ošetriť jednou z nasledujúcich procedúr.

Upozornenie: Nenechajte koberec príliš navlhnúť. Navlhnutie až po podklad môže spôsobiť zmrštenie, sfarbenie, zápach alebo oddelenie jednotlivých vrstiev. Nikdy nekráčajte po vyčistenej časti skôr, ako je úplne suchá.

Najprv škvŕnu navlhčíte a potom vysajte pomocou vhodného čistiacieho prostriedku (vždy používajte biely uterák na osušenie alebo zvlhčenie):

1 – Zmiešajte ½ čajovej lyžičky čistiacieho prostriedku (bez bielidla alebo zvlhčovača) do 2 šálok mierne teplej vody. Potom škvŕnu očistite čistou vodou.

2 – Opláchnite teplou vodou: Navlhčíte pomocou mierne teplej vody a škvŕnu vysušte.

3 – Čistiaci prostriedok určený na suché čistenie alebo citrusový čistič (dostupné v lokálnom železiarstve alebo supermarkete).

4 – Izopropylalkohol

5 – 3% peroxid vodíka. Potom škvŕnu očistite čistou vodou.

6 – Zmiešajte 1 šálku bieleho octu s 2 šálkami vody. Potom škvŕnu očistite čistou vodou.

7 – Zmiešajte 2 polievkové lyžice domáceho amoniaku s 1 šálkou vody; potom škvŕnu osušte čistou vodou.

8 – Odlakovač na nechty s acetónom.

9 – Povysávajújte.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za sťažnosti vyplývajúce z navrhovaného spôsobu ošetrovania alebo z toho, ak škvŕna neodpovedá a ani za sťažnosti vyplývajúce z Vašich pochybností ohľadom toho, čo škvŕnu spôsobilo a ako ju odstrániť. V takom prípade prosím kontaktujte profesionálne čistiace firmy. V každom prípade môže byť potrebné kontaktovať odborníka na čistenie kobercov kvôli asistencii pri odolných škvŕnách, ktoré vyžadujú veľké úsilie na ich odstránenie.

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Atrament 8, 3, 2 | 26. Krv 7, 1, 5 |
| 2. Blato 1, 2 | 27. Lak 3, 1 |
| 3. Brusnicový džús 1, 7, 5 | 28. Lak na nábytok (na báze oleja) 8, 3 |
| 4. Cola 1, 7, 6, 5 | 29. Lak na nechty 8, 3, 1 |
| 5. Cukrik 1, 7, 6, 4 | 30. Lak na topánky (pasta) 3, 1 |
| 6. Čaj 1, 6, 2, 5 | 31. Lak na topánky (tekutý) 3, 8, 1 |
| 7. Čokoláda 3, 1, 7 | 32. Lak na topánky (vosk) 3, 1, 2 |
| 8. Čokoládové mlieko 3, 1, 7, 6 | 33. Lepidlo 3, 2 |
| 9. Farba (akrylová) 3, 6, 2 | 34. Likér (alkohol) 1, 7, 6 |
| 10. Farba (olejová) 3, 2, 1 | 35. Majonéza 3, 1, 7 |
| 11. Farba (vodová) 1, 7, 2 | 36. Make-up 3, 1, 2 |
| 12. Farba na nábytok 8, 3, 1 | 37. Margarín 3, 1, 2 |
| 13. Farbivo 4, 3, 2 | 38. Maslo 3, 1, 7 |
| 14. Fixka 8, 3, 5 | 39. Mastné škvŕny od jedla 3, 1, 7 |
| 15. Grafit 9, 3, 2 | 40. Mazivo (čierne) 3, 1 |
| 16. Hlina 3, 1, 6 | 41. Mlieko 3, 1, 7 |
| 17. Horčica 1, 6, 5 | 42. Medicína (kašeľ) 1, 7, 6 |
| 18. Hrdza 1, 2 | 43. Moč (mokrý) 1, 7, 6 |
| 19. Jód 3, 1, 5 | 44. Moč (suchý) 1, 6, 2, 5 |
| 20. Karbónová čierna 9, 3, 1 | 45. Nealkoholické nápoje 1, 7, 6, 5 |
| 21. Káva 1, 6, 5 | 46. Ocot 7, 2 |
| 22. Kečup 1, 7, 6 | 47. Olej 3, 1 |
| 23. Kolínska 1, 7, 6 | 48. Olej na varenie 3, 1, 7 |
| 24. Kozmetika 8, 3, 1 | 49. Omáčky 3, 1, 7 |
| 25. Krém na ruky 3, 1, 7 | 50. Ovocný džús 1, 7, 6 |

- 51. Paradajkový džús/omáčka 1, 6, 2, 5
- 52. Pivo 1, 2
- 53. Potravinové farbivo 4, 3, 2, 7
- 54. Sirup 1, 7, 2
- 55. Šalátový dressing 3, 1
- 56. Šampón na vlasy 2, 7, 4
- 57. Šťava (z mäsa) 3, 1, 7
- 58. Vajíčko 1, 7, 6
- 59. Víno 1, 6, 7, 5
- 60. Vosk 3, 1, 6
- 61. Voskovky 3, 1, 4

- 62. Výkaly 1, 7
- 63. Zeleninový olej 3, 1, 2
- 64. Zmrzlina 3, 1, 7
- 65. Zvratka 1, 7, 6
- 66. Želé/želatína 1, 7, 6
- 67. Žuvačka 3

PROFESIONÁLNE ČISTENIE

Pravidelné profesionálne čistenie je potrebné na odstránenie mastnoty a špiny, ktoré sa nedajú odstrániť jednoduchým vysávaním. Frekvencia sa môže líšiť v závislosti od stupňa a typu záťaže a podmienok, ktorým je koberec vystavený. Medzi čisteniami by mala byť pauza 6-18 mesiacov.

Profesionálne čistenie by ste mali zvážiť ešte predtým, než sa na koberci začne ukazovať špina. Nechať koberec nadmerne zašpiniť môže sťažiť proces čistenia a skrátiť životnosť koberca. Musíte preukázať Vaše potvrdenie (bloček, faktúru) ako dôkaz o službe.

VZHEAD KOBERCA

Aj pri pravidelnej údržbe môžu nastať určité zmeny vzhľadu koberca:

Vyblednutie

Priame slnečné žiarenie môže spôsobiť vyblednutie. Chráňte koberec s čo najlepším tienením okien.

Lienenie

Lienenie sa nepovažuje za chybu koberca, pretože je to prirodzený jav všetkých nových kobercov, najmä ak ide o kvality so strihaným vlasom. Je to spôsobené krátkymi vláknami vo vlase, ktoré fungujú voľne počas prevádzky, hlavne v oblastiach s vysokou záťažou. Celková strata vlákna počas používania je relatívne malá a dĺžka času požadovaného na elimináciu lienenia závisí od typu a množstva vysávania.

Tienenie

Tienenie nie je pravou farebnou zmenou, ale len vizuálnym efektom, ktorý je výsledkom rozdielného odrazu svetla na vrchu vpichu a odrazu svetla po stranách vpichu. Tienenie takisto nie je výrobná chyba, nakoľko je to normálny jav hlavne v luxusných kobercových kvalitách so strihaným vlasom.

Spoje

Kvalifikovaní inštalatéri z profesionálnych obchodov s kobercami vedia, ako čo najviac minimalizovať výskyt spojov. Spoje môžu byť viac viditeľné na koberci s uzlíkovým vlasom než na koberci so strihaným vlasom.

Šľapaje/Stopy

Väčšina kobercov s hlbokým strihaným vlasom bude ukazovať stopy po topánkach. Koberec s nízkym vlasom a hustejšou konštrukciou môže minimalizovať túto okolnosť.

Rozmliaždenie vlasu

Rozmliaždenie je nevyhnuté a vyskytne sa do istej miery, hlavne v oblastiach s vysokou záťažou a pod nábytkom. Rozmliaždenie/drvenie je stláčanie vpichov koberca. Vysávanie a jemné kefovanie oblasti urýchli proces zotavenia.

Rozstrapkanie špičky vlasu

V priebehu času môže každodenná záťaž spôsobiť, že špičky strihaného vlasu kobercových vpichov sa odtočia a otvoria. Toto je však normálny jav, nie chyba koberca.

Statický výboj

Môže ísť o dosť nepríjemný problém, hlavne ak je Váš koberec nový. Statický výboj je spôsobený, pretože počas výroby sa odstráni prirodzený obsah vlhkosti. Keď sa prirodzený obsah vlhkosti vráti, statická energia poklesne a taktiež sa množstvo statickej energie minimalizuje každodenným používaním.

Kvalita vzduchu vo vnútri

Pri správnej inštalácii a údržbe bude Váš LANO koberec dôležitou súčasťou bezpečného a zdravého interiéru, poskytujúc roky krásy a komfortu. Rozsiahle štúdie ukázali, že koberec je úplne bezpečný a netoxický pre ľudí a domáce zvieratá, ak je správne nainštalovaný a udržiavaný. Zabezpečenie vetrania (otvorené okno/dvere) zmierni a prípadne eliminuje akékoľvek počiatočné dočasné pachy, ktoré vychádzajú z čalúnenia, zvarových spojov, lepidla, úpravy podkladu a iných procesov alebo z komponentov spojených s inštaláciou koberca.

Tieto pokyny týkajúce sa čistenia a údržby boli vypracované po konzultácii s výrobcou podlahových krytín.

DOMOS SLOVAKIA, s.r.o.

Južná trieda 48

040 01 Košice